

2019 年 10 月 21 日

## サージマックスプラス修理・点検の留意点

### 【修理不能の理由について】

1. 販売終了(2013 年)より 5 年以上を経過しており、経年劣化に伴う故障リスクとともに電磁波による不具合が発生する危険性がある。
2. 故障箇所の部品交換だけでは機器本来の性能・機能の回復が難しく、安全性の保証ができない。
3. 故障箇所の部品を交換することにより未交換の古い部品の破損を誘因し、故障の連鎖になる可能性がある。
4. 修理を実施しても新品の状態に復元する事はない。
5. 前記 1～4 の理由により修理による安全保証ができない。

### ＜注意点＞

修理サポート終了までに点検・修理のご依頼を頂いた場合であっても、経年劣化等により多岐に渡る部品の劣化や、製品としての性能劣化により高額修理、もしくは修理不可になる事がございます事をご了承ください。

